


13 Giardino



Fonte: Documento programmatico preliminare



IGM fine '800




Codice PPTR NC
Codice PTCP -

Vincolo vigente
nessuno

La posta è costituita da diversi edifici realizzati in muratura portante. Il bene è in buone condizioni di conservazione, ma la forma originaria risulta alterata per via dell'aggiunta di più recenti strutture in cemento armato.

Il PPTR segnalava il bene come testimonianza della stratificazione insediativa, sito di interesse storico culturale.

Dato il forte grado di compromissione del bene, se ne propone l'eliminazione dal sistema delle tutele del PPTR.



Catasto con perimetrazione da PPTR



Ortofoto con proposta di riperimetrazione dell'area di rispetto