
7Á Crusta dell'Abruzzese



Fonte: Documento programmatico preliminare

Codice PTTR NC Codice PTCP -


Vincolo vigente nessuno

La posta, che presenta una struttura portante in muratura, è stata oggetto di trasformazioni, con l'aggiunta anche di un volume laterale che ne ha alterato la forma originaria.


Il bene, utilizzato come abitazione, si trova in un buono stato di conservazione.

Il PPTR segnalava il bene come testimonianza della stratificazione insediativa, sito di interesse storico culturale.


Dato il forte grado di compromissione del bene, se ne propone l'eliminazione dal sistema delle tutele del PPTR.



IGM fine '800



Catasto con perimetrazione da PPTR





Ortofoto con proposta di riperimetrazione dell'area di rispetto